

INSTRUCTIVO

DE : David Josue Garcia Jimenez
Gerente de Operación y Mantenimiento

A : Todo el personal de la Gerencia de Operación y Mantenimiento

REF. : Procedimiento para la resolución de casos particulares en Variadores de Frecuencia Marca VACON

CITE : GOM-DGJ-0017-INS/23 ()


FECHA: La Paz, 28 de Septiembre de 2023

El presente instructivo tiene como objetivo mejorar los tiempos de respuesta en la resolución de problemas relacionados con los variadores de frecuencia de la marca VACON. Estos problemas han sido analizados e identificados por el Departamento de Mantenimiento, para tres casos en específico.

Adjunto a la presente se remite el "**Procedimiento para la resolución de casos particulares en Variadores de Frecuencia Marca VACON**", el cual indica las acciones a seguir para los tres casos identificados en el display (**Copy Parameters, Startup wizard y barras de carga**). El Departamento de Mantenimiento ha determinado que las acciones recomendadas en este procedimiento son aplicables únicamente a los casos descritos. Si se presenta un mensaje de error diferente, se debe informar de inmediato al personal de mantenimiento de línea para su evaluación. En caso de que el personal de mantenimiento requiera orientación adicional sobre las acciones a tomar, pueden comunicarse con el Profesional Especialista en Parámetros Eléctricos al número 72549430 o al interno 2296.

Cualquier desviación de este instructivo se considerará como un incumplimiento de las normas internas y estará sujeto a las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Personal V - 2.

DGJ
c.c.



David Josue Garcia Jimenez
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE
"MI TELEFERICO"



Procedimiento para la resolución de casos particulares en Variadores de Frecuencia Marca VACON

Caso 1. Cuando el display muestre en su pantalla **Copy Parameters**, se debe presionar la tecla flecha izquierda para salir al menú de navegación, ver imagen 1.



Imagen 1

Caso 2. Cuando el display muestre en su pantalla **Startup wizard**, se debe presionar la tecla flecha izquierda para salir al menú de navegación, ver imagen 2.




Imagen 2





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Estado Plurinacional de Bolivia
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"



Mi Teleférico
SUPERANDO LÍMITES

Caso 3: Cuando el display muestre en su pantalla **barras de carga** de manera constante no llegando a desplegar los parámetros del variador (ver imagen 3).




Imagen 3

Se debe proseguir de la siguiente manera:

1. Extraer el keypad presionando los laterales.
2. Esperar unos segundos y posteriormente colocarlo en el mismo sitio

Tal como se muestra en la imagen 4.




Imagen 4

Nota: Los casos citados pueden presentarse de manera aleatoria o pueden resultar por la consecuencia de la ampliación de alguna de ellas, por ello, se debe considerar la solución de cada caso de manera individual.

